CARETA TERMOPLASTICA PARA SOLDADOR AJUSTABLE

SP1010



Careta termoplastica para soldador ajustable

Características especiales:

Ⓐ Ventana ajustable.

Ⓑ Ajuste de matraca en cabeza

Ⓒ Fabricada en poliétileno de alta densidad.



Ⓓ Cuenta con dos cristales, uno claro y otro sombra 13 de 10cm x 4cm.

Características generales:

-Almohadilla al frente para absorber el sudor.

BAJO LA NORMA

NOM-050-SCFI-2004

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 45cm ***Ancho:*** 47cm ***Alto:*** 45cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 26cm ***Ancho:*** 26cm ***Alto:*** 21cm

PESO

INNER: 0.200kg ***CAJA MASTER:*** 9.3000kg

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

25 pzas

CARETA TERMOPLASTICA PARA SOLDADOR AJUSTABLE

SP1010

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Careta termoplástica para soldar con ventana ajustable, ajuste de matraca en cabeza, fabricada en poliétileno de alta densidad, cuenta con dos cristales, uno claro y otro sombra 13 de 10cm x 4cm, almohadilla al frente para absorber el sudor.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Ideal para trabajos de soldadura en sitios de construcción, proporcionando protección facial y ocular contra chispas y radiación, con una ventana ajustable que permite cambiar entre visibilidad clara y protección con sombra 13.
Mantenimiento industrial: Aplicable en tareas de mantenimiento que implican procesos de soldadura, garantizando la protección del soldador y comodidad con un sistema de ajuste de matraca para un uso prolongado.
Fabricación de productos metálicos: Útil en fábricas donde se realizan trabajos de soldadura en metales, ofreciendo protección contra chispas y rayos ultravioleta e infrarrojos, mientras la almohadilla absorbe el sudor para mayor confort.
Sector automotriz: Adecuada para trabajos de soldadura en la reparación y fabricación de vehículos, garantizando la protección del soldador con un diseño ligero y duradero, y permitiendo ajustes rápidos en la ventana para diferentes tipos de trabajo.
Minería: Aplicable en tareas de soldadura de estructuras metálicas dentro de la industria minera, proporcionando una barrera eficaz contra las chispas y calor, manteniendo al soldador seguro y cómodo durante largos periodos de trabajo.
Aviación: Ideal para labores de mantenimiento en aeronaves que requieren trabajos de soldadura, ofreciendo una visibilidad ajustable y protección contra los riesgos asociados al proceso de soldadura.
Talleres de fabricación: Útil en talleres donde se realiza soldadura en estructuras o componentes metálicos, proporcionando protección visual con los cristales de sombra 13 y clara, ajustables para diferentes necesidades.
Sector petroquímico: Adecuada para soldadores que trabajan en entornos industriales donde se requiere una protección robusta y ajustable, brindando seguridad y comodidad al usuario durante trabajos prolongados.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Ventana ajustable.
2.Ajuste de matraca en cabeza 3.Fabricada en poliétileno de alta densidad.
4.cuenta con dos cristales, uno claro y otro sombra 13 de 10cm x 4cm.
5.Almohadilla al frente para absorber el sudor.

PESO POR INNER

0.200kg

PESO POR CAJA MÁSTER

9.300kg

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 26cm ***Ancho:*** 26cm ***Alto:*** 21cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 45cm ***Ancho:*** 47cm ***Alto:*** 45cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

25 pzas

PRESENTACIÓN POR INNER

1pz

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1.- Almacenar la careta de soldador en un lugar seco y limpio, asegurando que esté protegida de golpes o caídas.
2.- Ajustar correctamente la careta antes de cada uso, asegurando un ajuste seguro con el sistema de matraca para una protección eficaz y comodidad.
3.- Limpiar la ventana protectora con un paño suave y húmedo regularmente, evitando productos que puedan rayarla.
4.- Revisar la careta periódicamente para detectar desgastes o daños, y reemplazarla si es necesario.
5.- Desechar la careta según las normativas locales, asegurando una gestión adecuada de los residuos industriales, especialmente en sectores donde se manipulan metales o se realizan soldaduras a alta temperatura.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:
Si la careta de soldador no ha sido almacenada en un lugar seco y limpio, o si no está protegida de golpes o caídas, lo que podría comprometer su integridad y capacidad de protección.
Si la careta no se ajusta correctamente antes de cada uso, lo que puede impedir un ajuste seguro con el sistema de matraca, afectando tanto la protección eficaz como la comodidad.
Si la ventana protectora no ha sido limpiada regularmente con un paño suave y húmedo, o si se han utilizado productos que puedan rayarla, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad durante su uso.
Si se observan desgastes o daños en la careta y no se reemplaza oportunamente, lo que puede comprometer la protección del usuario.
Si no se desecha la careta conforme a las normativas locales, lo que podría generar una gestión inadecuada de los residuos industriales, especialmente en sectores donde se manipulan metales o se realizan soldaduras a alta temperatura.

CARETA TERMOPLASTICA PARA SOLDADOR AJUSTABLE

SP1010

Observaciones

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a bajas y/o altas temperaturas, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo y materiales biológicos.
Vida útil: el tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le de al equipo.
Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presente al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.